

## 福島第一原子力発電所1号機ほう酸水貯蔵タンク水位

### 1. 不適合の内容

ほう酸水貯蔵タンク水位計について、水位の測定方式を変更した際、測定範囲にかかわるデータに誤りがあり、それに基づき計器を校正していたため、本来測定範囲に含めてはいけなかった部分についても測定していたことから、水位計が実際の水位よりも約8.3%高めに指示していたことが確認された。

### 2. 是正処置

保安規定に基づいて、ほう酸水貯蔵タンク水位が定められた範囲内にあることを確認している。実際の水位よりも約8.3%高めに指示が出ていたことから、その分を差し引いた上で現時点において保安規定に定める運転制限の範囲内にあることを確認した。

水位計については、本来計測範囲に含めてはいけなかった部分を除いた正しい計測範囲に校正した。

### 3. 概略図

