

不適合管理状況(9月6日～9月12日審査分)

1. Cグレード 15件

発見日	号機	件名
2007/7/19	7号機	【中越沖地震】コントロール建屋 プロセス計算機室床板のズレについて
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 スプリングハンガ配管サポートインジケーターの指示値のズレについて
2007/8/20	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機室天井のひびについて
2007/8/27	6号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系熱交換器室壁のひびについて
2007/8/31	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋 2次セラミックフィルタA エLEMENTの破損について
2007/8/31	その他	【中越沖地震】気象観測装置 ドップラーソーダのアンテナの傾斜について
2007/9/3	1号機	【中越沖地震】海水ストームドレン移送系サンプポンプ用電動機の巻線抵抗値不良について
2007/9/3	3号機	【中越沖地震】3 / 4号機連結散水設備の配管の破損について
2007/9/4	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 使用済燃料貯蔵ラック座標表示板のズレについて
2007/9/4	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋 2次セラミックフィルタB エLEMENTの破損について
2007/9/4	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 使用済燃料貯蔵プール内の落下物について
2007/9/4	5号機	【中越沖地震】取水路目地部の損傷について
2007/9/4	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系(A) / (C)弁室内の壁面塗装の剥がれについて
2007/9/5	4号機	【中越沖地震】主変圧器防油堤～地下タンク間の地中の油移送管の破損について
2007/9/7	3号機	【中越沖地震】2～3号 放射性廃棄物処理設備 移送配管ダクト内の耐震ジョイントの段差等について

2. Dグレード 26件

発見日	号機	件名
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉クレーン照明などのボルトの緩みについて
2007/8/7	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系サポート(オイルスナッパ)のオイル漏れについて
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高圧炉心注水系配管壁貫通部充填材の変形について
2007/8/10	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 手動チェーンブロックバケットアームの変形について

発見日	号機	件名
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 海水ポンプ上部エリア モルタルの剥がれについて
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却系熱交換器室ダクト周辺部壁のモルタルの剥がれについて
2007/8/31	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 NO.2天井クレーン 給電ケーブル固定板の破損について
2007/9/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.2天井クレーン 走行トラック・クレーンガータ連結ピンカバーの折損について
2007/9/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンランウェイ締付ボルトの緩みについて
2007/9/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.2天井クレーン 運転室パトランプおよびスピーカーの損傷について
2007/9/3	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 屋上の雨水排水用配管の建屋取合い部 一部損傷について
2007/9/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 薬剤注入用ガラス繊維強化プラスチック配管ファンネル取合部のズレについて
2007/9/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 補機冷却系熱交換器および同海水系ストレーナ他の配管保温材カバーのへこみについて
2007/9/4	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ドライヤセパレータプール内仮置中のドライヤ・セパレータの位置ズレについて
2007/9/4	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.2天井クレーン給電ケーブル線間における絶縁抵抗値不良について
2007/9/4	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン補機冷却系圧力計取付座の変形について
2007/9/4	その他	【中越沖地震】補助ボイラー4B マイクロスイッチ台座のひび割れについて
2007/9/4	その他	【中越沖地震】開閉所 No2工用変圧器一次側ケーブルのたわみについて
2007/9/5	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系サンプ(A)ピット内のひびについて
2007/9/5	4号機	【中越沖地震】地下タンク排水ポンプ フランジ部からの水の漏えいについて
2007/9/5	5号機	【中越沖地震】給水建屋 変圧器類焼防止ポンプグランド水量の増加、および低起動変圧器送水配管フランジからの水の漏えいについて
2007/9/5	6号機	【中越沖地震】6/7号 タービン建屋 天井クレーン走行レール継ぎ目部のズレについて
2007/9/6	4号機	【中越沖地震】相分離母線ダクト室入口扉の開放不良について
2007/9/7	3号機	【中越沖地震】照明用分電盤負荷ケーブルの断線について
2007/9/7	5号機	【中越沖地震】補機放水路の段差について
2007/9/7	その他	【中越沖地震】1～7号機スクリーンレイダウンエリアの沈下について

3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	15
D	26
対象外	0
総計	41