

横浜断層に関する調査経緯および位置図

1. 経緯

- ・平成 18 年 9 月 19 日 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」改訂
- ・平成 18 年 9 月 29 日 東通原子力発電所原子炉設置許可申請（＊）
- ・平成 19 年 3 月～4 月 ボーリング調査実施
- ・平成 19 年 9 月～11 月末 トレンチ調査実施

＊申請時点における横浜断層の評価は、約 11.5 万年前に形成された地層に変位が認められないことから、耐震設計上考慮しない断層としている。

2. 横浜断層位置図



() 新編日本の活断層に示される横浜断層