

不適合管理状況(6月審査分)

平成20年7月10日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

1. Cグレード 22件

発見日	号機	件名
2007/12/15	6号機	【中越沖地震】主変圧器本体中身工場解体点検時の巻線直線ダクトのずれについて
2008/2/11	3号機	【中越沖地震】タービンバイパス蒸気ダンパー用サポートと配管の隙間等について
2008/5/21	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)ロータ 第11～16段タービン・発電機側シャフト一部の接触跡等について
2008/5/21	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B) 第10段～第12段タービン・発電機側のロータシュラウドリング端面およびダイヤフラム外輪の接触跡等について
2008/5/21	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機軸受メタル浸透探傷検査および超音波探傷検査における損傷等について
2008/5/22	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 配管・サポート点検におけるレストレント脚部溶接の割れについて
2008/5/23	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)内部車室下半ノズルクラッシュピンの接触跡について
2008/5/26	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)第5 上下半軸受メタルの摺動跡について
2008/5/26	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)第5、第6油切りとロータの接触について
2008/5/26	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第5、6油切り(上半・下半)一部の軽微な接触跡等について
2008/5/26	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第10段～第12段(タービン側・発電機側)の外輪に接触跡等について
2008/5/27	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)内部車室上半ノズルクラッシュピンの接触跡について
2008/5/28	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ダイヤフラム(下半)クラッシュピンの接触跡等について
2008/5/28	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第1油切りのフィン一部における軽微な接触跡および歯先の変形等について
2008/5/28	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第5、6軸受メタル(上半)バビット面の接触跡等について
2008/5/28	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 蒸気タービン本体 スラスト軸受 球面トルク値の管理値逸脱等について
2008/6/3	6号機	【中越沖地震】タービン本体 第5、6グランドパッキンのフィンにおける接触跡等について
2008/6/5	3号機	【中越沖地震】低起動変圧器(3SB) 一次側リード線おさえクリートおよびボルトの破損について
2008/6/10	6号機	【中越沖地震】タービン本体 低圧タービン(C) 第10～12段発電機側ロータシュラウドリング端面およびダイヤフラム外輪の接触跡等について
2008/6/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B) 発電機側センターキー接触によるキーブロックの変形について
2008/6/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A) 発電機側センターキー接触によるキーブロックの変形について
2008/6/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B) タービン側センターキー接触によるキーブロックの変形について

2. Dグレード 4件

発見日	号機	件名
2008/6/2	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 計装配管周り 床・壁貫通部のモルタルの割れについて
2008/6/6	5号機	【中越沖地震】主変圧器 変圧器類焼防止設備ケーブル管路埋設ハンドホールの破損について
2008/6/10	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 接地ケーブルの断線について
2008/6/10	6号機	【中越沖地震】タービン本体 第7、8油切り(上半・下半)油止めフィン全周の軽微な接触跡について

3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	2 2
D	4
対象外	0
総計	2 6