

## 不適合管理状況(5月審議分)

### 1.G グレード 9件

発見日	号機	件名
2010/3/13	その他	[中越沖地震]電力ケーブルトレンチ内における配管の変形他について
2010/4/22	4号機	[中越沖地震]低圧タービン(B)ダブルダイヤフラム(下半)の接触痕について
2010/5/6	4号機	[中越沖地震]低圧タービン(B)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/7	4号機	[中越沖地震]低圧タービン(A)ダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/14	4号機	[中越沖地震]低圧タービン(C)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/17	4号機	[中越沖地震]低圧タービンダイヤフラム(A:上半,B:下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/18	4号機	[中越沖地震]低圧タービン(A)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/20	4号機	[中越沖地震]低圧タービン(C)ダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/5/24	4号機	[中越沖地震]高圧タービンダブルダイヤフラム(上半)の接触痕について

### 2.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G	0
G	0
G	9
対象外	0
総計	9