


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(7月31日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	調整 運転中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	運転中		
総計	692	433	484	457	473	275	246	733	3,793
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	83	110	157	120	21	29	31	97	648
D	594	303	316	305	446	239	206	611	3,020
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.7.31審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	10	0	25	0	0	0	1	36
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(7月31日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	52.4%	57.4%	55.8%	100.0%	100.0%	100.0%	91.7%	82.2%
総計	692	227	278	255	473	275	246	672	3,118
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	2	2	2	2	3	8	28
B	6	3	3	1	3	2	5	7	30
C	83	25	32	29	21	29	31	77	327
D	594	196	240	202	446	239	206	572	2,695
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.7.31審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	20	0	0	0	0	20
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

