





B南エリアタンク図面



点検用足場底部拡大

点検用足場底部

漏えい発生部位



タンク外観