

構外駐車場及び周辺の放射線管理 (環境モニタリングサーベイ) 平成27年 12月

1. 線量当量率 (単位 : μ Sv/h)

	測定場所	12月7日	12月14日	12月21日	12月28日
1	工事車両駐車場	1.0	1.0	1.0	1.0
2	入退域管理棟脇プレハブ(内)	0.38	0.38	0.38	0.35
3	入退域管理棟脇プレハブ(西側)	0.75	0.70	0.80	0.75
4	南側安全通路内	1.8	1.7	1.7	1.7
5	工事車両出入口	1.6	1.5	1.5	1.5
6	構外駐車場(南)	1.1	1.1	1.1	1.1
7	構外駐車場(南西)	4.5	4.6	4.4	4.4
8	構外駐車場(西)	1.7	1.7	1.8	1.8
9	構外駐車場(北西)	3.1	3.1	3.0	3.0
10	危険体感訓練施設(西)	1.0	1.0	0.90	0.90
11	モニタリングポストNo.6 東側	0.50	0.50	0.50	0.50
12	バス待合所西側	0.70	0.70	0.60	0.60
13	新事務棟(西)	1.4	1.3	1.2	1.2
14	新事務棟3番ゲート前駐車場	0.70	0.70	0.65	0.65
15	新事務棟(北西)	1.1	1.2	1.2	1.1
16	新事務棟(北)	0.75	0.75	0.70	0.70
17	新事務棟食堂搬出入口	0.60	0.60	0.60	0.60
18	新事務棟3番ゲート	0.45	0.45	0.40	0.40
19	新事務棟2番ゲート	0.45	0.45	0.45	0.40
20	新事務棟1番ゲート	0.25	0.23	0.20	0.20
21	新事務棟(南東)	1.0	1.0	0.90	0.90
22	装備品倉庫(北)	1.0	1.0	0.80	0.80
23	装備品倉庫(北東)	0.30	0.30	0.30	0.31
24	装備品倉庫(南西)	0.30	0.30	0.30	0.30
25	入退域管理棟出入口	0.20	0.23	0.20	0.20
26	危険体感訓練施設(北)	1.9	1.9	1.9	1.9
27	新構外休憩所(西)	0.50	0.50	0.50	0.50
28	新構外休憩所(南)	0.40	0.40	0.40	0.42