

日付	2016年1月21日	タンクNo.	H4東-A6				作業内容	天板撤去・仮設天板復旧	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.22E-05	1.22E-05	1.22E-05	合	
作業中	9時50分	北		東	1.23E-05	1.23E-05	1.23E-05	合	
				西	1.22E-05	1.22E-05			
				南	1.12E-05	1.12E-05			
				北	1.20E-05	1.20E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時30分	—		東	1.23E-05	1.23E-05	1.23E-05	合	
				西	1.22E-05	1.22E-05			
				南	1.12E-05	1.12E-05			
				北	1.20E-05	1.20E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年1月22日	タンクNo.	H4東-A6				作業内容	仮設天板撤去・仮設天板復旧	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.22E-05	1.30E-05	1.30E-05	合	
作業中	10時15分	西		東	1.23E-05	1.23E-05	1.23E-05	合	
				西	1.22E-05	1.22E-05			
				南	1.12E-05	1.12E-05			
				北	1.20E-05	1.20E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時15分	西		東	1.23E-05	1.23E-05	1.23E-05	合	
				西	1.22E-05	1.22E-05			
				南	1.12E-05	1.12E-05			
				北	1.20E-05	1.20E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年1月26日	タンクNo.	H4東-A6				作業内容	タンク内面塗装	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	7時15分	—		タンク内	1.22E-05	2.45E-05	2.45E-05	合	
作業中	10時00分	北西		東	1.23E-05	1.23E-05	1.23E-05	合	
				西	1.22E-05	1.22E-05			
				南	1.12E-05	1.12E-05			
				北	1.20E-05	1.20E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時54分	北西		東	1.23E-05	1.23E-05	1.23E-05	合	
				西	1.22E-05	1.22E-05			
				南	1.12E-05	1.12E-05			
				北	1.20E-05	1.20E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年1月27日	タンクNo.	H4東-A6				作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	7時08分	—		タンク内	1.22E-05	1.22E-05	1.22E-05	合	
作業中	12時40分	北西		東	1.23E-05	1.23E-05	1.23E-05	合	
				西	1.22E-05	1.22E-05			
				南	1.12E-05	1.12E-05			
				北	1.20E-05	1.20E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時50分	北西		東	1.23E-05	1.23E-05	1.23E-05	合	
				西	1.22E-05	1.22E-05			
				南	1.12E-05	1.12E-05			
				北	1.20E-05	1.20E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					