

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成28年11月)

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チエンジングエリア		物揚場 エリア	2、3号機 間法面 エリア	H T I 周辺 エリア	C C R 周辺 エリア	既設 A L P S 周辺 エリア	H タンク エリア	G タンク エリア	増設 A L P S エリア	高 性能 A L P S エリア						
測定 点数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日 (火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
2日 (水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
3日 (木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
4日 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
5日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
6日 (日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
7日 (月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
8日 (火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
9日 (水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
10日 (木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
11日 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
12日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
13日 (日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
14日 (月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
15日 (火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
16日 (水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
17日 (木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
18日 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
19日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
20日 (日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
21日 (月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22日 (火)	※ー	※ー	※ー	※ー	※ー	※ー	※ー	※ー	※ー	※ー						
23日 (水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24日 (木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
25日 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
26日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
27日 (日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
28日 (月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
29日 (火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
30日 (水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						

※:地震の為、サーベイ未実施

【測定項目】

ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下
空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³