

日付	2017年1月30日		タンクNo.	B-C3			作業内容	天板解体・仮天板復旧	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	7時10分	西		タンク内	1.31E-05	1.31E-05	1.31E-05	合	
作業中	9時50分	西		東	1.33E-05	1.33E-05	1.33E-05	合	
				西	1.31E-05	1.31E-05			
				南	1.29E-05	1.29E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時20分	西		東	1.33E-05	1.33E-05	1.33E-05	合	
				西	1.31E-05	1.31E-05			
				南	1.29E-05	1.29E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年1月31日		タンクNo.	B-C3			作業内容	5段目側板解体	
測定時間	風向	測定者		測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)		最大値	判定
作業前	7時05分	北		タンク内	1.30E-05	1.30E-05	1.30E-05	合	
作業中	10時20分	北		東	1.23E-05	1.23E-05	1.31E-05	合	
				西	1.30E-05	1.30E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時00分	北		東	1.23E-05	1.23E-05	1.31E-05	合	
				西	1.30E-05	1.30E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					