

身体汚染発生状況報告(平成28年6月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	4	4
3	1	1
4	0	0
5	0	0
6	1	1
7	0	0
8	3	3
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	1	1
14	0	0
15	1	1
16	0	0
17	1	1
18	2	2
19	0	0
20	0	0
21	1	1
22	2	2
23	2	2
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	1	1
合計	21	21

身体汚染発生状況報告(平成28年6月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所
- ⑤ 構内移動式給水所(土捨て場東)
- ⑥ 構内移動式給水所(66kv開閉所GIS西)
- ⑦ 構内移動式給水所(装備交換所D北側)
- ⑧ 構内移動式給水所(一時保管エリアI)