

承認	審査	作成

平成29年 10月分

1号機 R／B


1階・中間地下階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/10/4 10:45 ~ 11:00	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率
 △: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/10/11 10:31 ~ 10:39	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 雨	区域区分	—

×: 線量率
 △: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/10/18 10:36 ~ 10:59	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部
に表示された値を記載。

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/10/25 10:33 ~ 10:56	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所



データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

1号機 R/B一階南東

● 合計 / β [Bq/cm³]

1.0E+00

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03

1.0E-04


1.0E-05

1.0E-06

1.0E-07

1.0E-08

1.0E-09



1.0E-09

0:12	12:27	0:42	12:57	1:12	13:28	1:43	13:58	2:13	14:28	2:43	14:58	3:13	15:28	3:43	15:58	4:13	16:28	4:43	16:58	5:13	17:28	5:43	17:58	6:13	18:28	6:43	18:58	7:14	19:29	7:44	20:25	8:40	20:55	9:10	21:25	9:40	21:55	10:10	22:26	10:41	22:56	11:11	23:26	11:41	23:56	12:11	0:26	12:41	0:56	13:11	1:26	13:42	1:57	14:12	2:27	14:42	2:57	15:12	3:27	15:42
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

10

2017

1号機 R/B中間地下階

● 合計 / β [Bq/cm³]

1.0E+00

1.0E-01

1.0E-02


1.0E-03

1.0E-04

1.0E-05

1.0E-06

1.0E-07



0:10

12:25

0:40

12:55

1:10

13:26

1:41

13:56

2:11

14:26

2:41

14:56

3:11

15:26

3:41

15:56

4:11

16:26

4:41

16:56

5:11

17:26

5:41

17:56

6:11

18:26

6:41

18:56

7:11

19:26

7:41

20:37

8:52

21:07

9:22

21:38

9:53

22:08

10:23

22:38

10:53

23:08

11:23

23:38

11:53

0:08

12:23

0:38

12:53

1:08

13:24

1:39

13:54

2:09

14:24

2:39

14:54

3:09

15:24

3:39

15:54

10

2017