

身体汚染発生状況報告(平成29年5月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	2	2
2	1	1
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	2	2
9	1	1
10	4	4
11	2	2
12	1	1
13	2	2
14	1	1
15	2	2
16	1	1
17	1	1
18	2	2
19	4	4
20	0	0
21	0	0
22	5	5
23	2	2
24	8	8
25	3	3
26	3	3
27	3	3
28	0	0
29	0	0
30	5	5
31	7	7
合計	62	62

身体汚染発生状況報告(平成29年5月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所