

## 空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H28)

|      |                             |       |            |
|------|-----------------------------|-------|------------|
| 測定者  |                             | 計測器番号 | F1-ICW-031 |
| 測定日時 | 平成29年3月28日 ( 8:00 ~ 11:00 ) |       |            |

| 測定 No. | 測定場所         |                  | 保管物          | 空間線量当量率 (mSv/h) | 前回測定値 (H29.3.21) | 備考           |
|--------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1      | 固体廃棄物貯蔵庫     | 第1棟              | 瓦礫類          | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 2      | 固体廃棄物貯蔵庫     | 第2棟              | 瓦礫類          | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 3      | 固体廃棄物貯蔵庫     | 第3～第8棟           | 瓦礫類          | 0.015           | 0.015 ✓          |              |
| 4      | 一時保管エリアA1    | Aテント             | 瓦礫類          | 0.190           | 0.190 ✓          |              |
| 5      | 一時保管エリアA2    | Bテント             | 瓦礫類          | 0.300           | 0.300 ✓          |              |
| 6      | 一時保管エリアB     | テント西側ヤード         | 瓦礫類          | 0.015           | 0.014 ✓          |              |
| 7      | 一時保管エリアC     | Cヤード             | 瓦礫類          | 0.002           | 0.002 ✓          |              |
| 8      | 一時保管エリアD     | ヤード              | 瓦礫類          | 0.004           | 0.004 ✓          |              |
| 9      | 一時保管エリアE1    | ヤード              | 瓦礫類          | 0.010           | 0.020 ✓          | 保管瓦礫整理による線量減 |
| 10     | 一時保管エリアE2    | ヤード南側            | 瓦礫類          | 0.020           | 0.020 ✓          |              |
| 11     | 一時保管エリアF1、F2 | ゲンボウヤード          | 瓦礫類          | 0.004           | 0.004 ✓          |              |
| 12     | 一時保管エリアG     | 第3土捨場北側南入口       | 伐採木 (枝葉根)    | 0.001           | 0.001 ✓          |              |
| 13     |              | 第3土捨場北側北入口       |              | 0.001           | 0.001 ✓          |              |
| 14     | 一時保管エリアH     | 旧ヘリポート北側北入口      | 伐採木 (枝葉根・幹根) | 0.002           | 0.002 ✓          |              |
| 15     |              | 旧ヘリポート北側南入口      |              | 0.002           | 0.002 ✓          |              |
| 16     | 一時保管エリアI     | 旧ヘリポート           | 伐採木 (幹根)     | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 17     | 一時保管エリアJ     | 管理型最終処分場         | 瓦礫類          | 0.014           | 0.014 ✓          |              |
| 18     | 一時保管エリアL     | Bヤード             | 瓦礫類          | 0.002           | 0.002 ✓          |              |
| 19     | 一時保管エリアM     | 5/6号機西側ヤード西入口    | 伐採木 (幹根)     | 0.003           | 0.003 ✓          |              |
| 20     |              | 5/6号機西側ヤード東入口    |              | 0.002           | 0.002 ✓          |              |
| 21     | 一時保管エリアN     | 水処理制御室北側A        | 瓦礫類          | 0.005           | 0.005 ✓          |              |
| 22     | 一時保管エリアO     | 安定型処分場           | 瓦礫類          | 0.004           | 0.004 ✓          |              |
| 23     | 一時保管エリアP1    | エリア: ヤード東側 (低線量) | 瓦礫類          | 0.010           | 0.010 ✓          |              |
| 24     | 一時保管エリアP2    | エリア: ヤード東側 (高線量) | 瓦礫類          | 0.015           | 0.015 ✓          |              |
| 25     | 一時保管エリアQ     | 研修棟駐車場           | 瓦礫類          | 0.090           | 0.090 ✓          |              |
| 26     | 一時保管エリアR     | メンテナンス建屋西側       | 伐採木 (枝葉根)    | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 27     | 一時保管エリアS     | 水処理制御室北側B        | 伐採木 (枝葉根)    | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 28     | 一時保管エリアT     | 旧展望台             | 伐採木 (枝葉根)    | 0.003           | 0.003 ✓          |              |
| 29     | 一時保管エリアU     | 旧展望台北側           | 瓦礫類          | 0.002           | 0.002 ✓          |              |
| 30     | 一時保管エリアV     | 安定型処分場南側         | 伐採木 (枝葉根・幹根) | 0.012           | 0.012 ✓          |              |
| 31     | 一時保管エリアW     | 固体庫1、2棟南側 (W1)   | 瓦礫類          | 0.012           | 0.012 ✓          |              |
| 32     |              | 研修棟北側 (W2)       | 瓦礫類          | 0.040           | 0.040 ✓          |              |
| 33     | 一時保管エリアa     | 固体庫トラックヤード       | 使用済保護衣等      | 0.012           | 0.015 ✓          |              |
| 34     | 一時保管エリアb     | 金属材専用置場          | 使用済保護衣等      | 0.007           | 0.007 ✓          |              |
| 35     | 一時保管エリアc     | No.2資材倉庫         | 使用済保護衣等      | 0.009           | 0.009 ✓          |              |
| 36     | 一時保管エリアd     | 海生物処理建屋海側        | 使用済保護衣等      | 0.008           | 0.008 ✓          |              |
| 37     | 一時保管エリアe     | エリア              | 使用済保護衣等      | 0.030           | 0.030 ✓          |              |
| 38     | 一時保管エリアf     | 廃コンクリート置場        | 使用済保護衣等      | 0.003           | 0.002 ✓          |              |
| 39     | 一時保管エリアg     | ABテント西側          | 使用済保護衣等      | 0.008           | 0.008 ✓          |              |
| 40     | 一時保管エリアh     | 新設焼却炉北側          | 使用済保護衣等      | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 41     | 一時保管エリアi     | Bヤード海側           | 使用済保護衣等      | 0.001           | 0.001 ✓          |              |
| 42     | 一時保管エリアj     | 固体庫3、4棟間         | 使用済保護衣等      | 0.010           | 0.010 ✓          |              |
| 43     | 一時保管エリアk     | 5/6号機西側ヤードA      | 使用済保護衣等      | 0.003           | 0.003 ✓          |              |
| 44     | 一時保管エリアl     | 5/6号機西側ヤードB      | 使用済保護衣等      | 0.003           | 0.003 ✓          |              |
| 45     | 一時保管エリアm     | 1、2号開閉所周辺 東側     | 使用済保護衣等      | 0.004           | 0.004 ✓          |              |
| 46     | 一時保管エリアm     | 1、2号開閉所周辺 西側     | 使用済保護衣等      | 0.005           | 0.005 ✓          |              |
| 47     | 一時保管エリアn     | 固体庫1、2棟建屋周り      | 使用済保護衣等      | 0.010           | 0.010 ✓          |              |
| 48     | 一時保管エリアo     | 新設焼却炉南側          | 使用済保護衣等      | 0.001           | 0.001 ✓          |              |

