

## 空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H29)

測定者	計測器番号	F1-ICW-031
測定日時	平成29年5月9日	( 8:00 ~ 11:30 )

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	前回測定値 (H29. 5. 1)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫 第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟	瓦礫類	0.015	0.015 ✓	
4	一時保管エリアA 1 Aテント	瓦礫類	0.150	0.190 ✓	
5	一時保管エリアA 2 Bテント	瓦礫類	0.300	0.300 ✓	
6	一時保管エリアB テント西側ヤード	瓦礫類	0.014	0.014 ✓	
7	一時保管エリアC Cヤード	瓦礫類	—	—	
8	一時保管エリアD ヤード	瓦礫類	—	—	
9	一時保管エリアE 1 ヤード	瓦礫類	0.015	0.015 ✓	
10	一時保管エリアE 2 ヤード南側	瓦礫類	0.020	0.020 ✓	
11	一時保管エリアF 1, F 2 ヤード	瓦礫類	—	—	
12	一時保管エリアG 第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	0.002	0.001 ✓	
13		第3土捨場北側北入口	0.002	0.001 ✓	
14		第3土捨場北西側	0.002	0.002 ✓	
15	一時保管エリアH 旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.002	0.002 ✓	
16		旧ヘリポート北側南入口	0.002	0.002 ✓	
17		旧ヘリポート北西側	0.002	0.002 ✓	
18	一時保管エリアI 旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	—	—	保管されていないため省略
19	一時保管エリアJ 管理型最終処分場	瓦礫類	—	—	
20	一時保管エリアL Bヤード	瓦礫類	0.001	0.001 ✓	
21	一時保管エリアM 5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	0.003	0.003 ✓	
22		5/6号機西側ヤード東入口	0.002	0.002 ✓	
23	一時保管エリアN 水処理制御室北側A	瓦礫類	—	—	
24	一時保管エリアO 安定型処分場	瓦礫類	—	—	
25	一時保管エリアP 1 エリア ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	0.008	0.010 ✓	
26	一時保管エリアP 2 エリア ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	0.010	0.010 ✓	
27	一時保管エリアQ 研修棟駐車場	瓦礫類	—	—	
28	一時保管エリアT 旧展望台	伐採木 (枝葉根)	—	—	
29	一時保管エリアU 旧展望台北側	瓦礫類	—	—	
30	一時保管エリアV 安定型処分場南側	瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根)	—	—	
31	一時保管エリアW 固体庫1, 2棟南側 (W1)	瓦礫類	0.012	0.012 ✓	
32		研修棟北側 (W2)	—	—	
33	一時保管エリアX 固体庫1, 2棟東側	瓦礫類	0.006	0.006 ✓	
34	一時保管エリアAA 覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
35	一時保管エリアa 固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	0.015	0.015 ✓	
36	一時保管エリアb 金属材専用置場	使用済保護衣等	0.006	0.006 ✓	
37	一時保管エリアc No. 2資材倉庫	使用済保護衣等	—	—	
38	一時保管エリアd 海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	0.008	0.008 ✓	
39	一時保管エリアe エリア	使用済保護衣等	0.030	0.030 ✓	
40	一時保管エリアf 廃コンクリート置場	使用済保護衣等	—	—	
41	一時保管エリアg ABテント西側	使用済保護衣等	0.008	0.008 ✓	
42	一時保管エリアi Bヤード海側	使用済保護衣等	0.001	0.001 ✓	
43	一時保管エリアj 固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	0.010	0.010 ✓	
44	一時保管エリアk 5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓	
45	一時保管エリアl 5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓	
46	一時保管エリアm 1, 2号閉鎖所周辺 東側	使用済保護衣等	—	—	
47	一時保管エリアn 1, 2号閉鎖所周辺 西側	使用済保護衣等	—	—	
48	一時保管エリアn 固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	0.008	0.010 ✓	
49	一時保管エリアo 新設焼却炉南側	使用済保護衣等	—	—	

## 空間線量当量率 サーベイ記録


作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H29)

測定者		計測器番号	F1-ICW-031
測定日時	平成29年5月10日	( 8:00 ~ 11:30 )	

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 (μSv/h)	前回測定値 (H29. 5. 1)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫	第1棟	瓦礫類	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫	第2棟	瓦礫類	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫	第3～第8棟	瓦礫類	—	
4	一時保管エリアA 1	Aテント	瓦礫類	—	
5	一時保管エリアA 2	Bテント	瓦礫類	—	
6	一時保管エリアB	テント西側ヤード	瓦礫類	—	
7	一時保管エリアC	Cヤード	瓦礫類	0.002	0.002 /
8	一時保管エリアD	ヤード	瓦礫類	0.004	0.004 /
9	一時保管エリアE 1	ヤード	瓦礫類	—	
10	一時保管エリアE 2	ヤード南側	瓦礫類	—	
11	一時保管エリアF 1, F 2	ヤード	瓦礫類	0.003	0.003 /
12	一時保管エリアG	第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	—	
13		第3土捨場北側北入口	伐採木 (枝葉根)	—	
14		第3土捨場北西側	伐採木 (幹根)	—	
15	一時保管エリアH	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	—	
16		旧ヘリポート北側南入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	—	
17		旧ヘリポート北西側	伐採木 (枝葉根・幹根)	—	
18	一時保管エリアI	旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	—	保管されていないため省略
19	一時保管エリアJ	管理型最終処分場	瓦礫類	0.014	0.014 /
20	一時保管エリアL	Bヤード	瓦礫類	—	
21	一時保管エリアM	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	—	
22		5/6号機西側ヤード東入口	伐採木 (幹根)	—	
23	一時保管エリアN	水処理制御室北側A	瓦礫類	0.005	0.005 /
24	一時保管エリアO	安定型処分場	瓦礫類	0.004	0.004 /
25	一時保管エリアP 1	エリア Fード東側 (低線量)	瓦礫類	—	
26	一時保管エリアP 2	エリア Fード東側 (高線量)	瓦礫類	—	
27	一時保管エリアQ	研修棟駐車場	瓦礫類	0.090	0.090 /
28	一時保管エリアT	旧展望台	伐採木 (枝葉根)	0.003	0.003 /
29	一時保管エリアU	旧展望台北側	瓦礫類	0.001	0.001 /
30	一時保管エリアV	安定型処分場南側	瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根)	0.012	0.012 /
31	一時保管エリアW	固体庫1, 2棟南側 (W1)	瓦礫類	—	
32		研修棟北側 (W2)	瓦礫類	0.050	0.050 /
33	一時保管エリアX	固体庫1, 2棟東側	瓦礫類	—	
34	一時保管エリアAA	覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	—	保管されていないため省略
35	一時保管エリアa	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	—	
36	一時保管エリアb	金属材専用置場	使用済保護衣等	—	
37	一時保管エリアc	No. 2資材倉庫	使用済保護衣等	0.009	0.009 /
38	一時保管エリアd	海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	—	
39	一時保管エリアe	エリア	使用済保護衣等	—	
40	一時保管エリアf	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	0.002	0.002 /
41	一時保管エリアg	A Bテント西側	使用済保護衣等	—	
42	一時保管エリアi	Bヤード海側	使用済保護衣等	—	
43	一時保管エリアj	固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	—	
44	一時保管エリアk	5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	—	
45	一時保管エリアl	5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	—	
46	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	0.004	0.004 /
47	一時保管エリアn	1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	0.005	0.005 /
48	一時保管エリアo	固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	—	
49	一時保管エリアo	新設焼却炉南側	使用済保護衣等	0.001	0.001 /


(mSv/h)

## 構内廃棄物置場 (瓦礫類)



(mSv/h)

## 構内廃棄物置場 (伐採木)



(mSv/h)

## 構内廃棄物置場 (使用済保護衣)

