


《2号機原子炉建屋西側構台における線量率》

### ■西側構台上の線量率

2018年3月23日に測定した開口作業開始前の線量率と、2018年6月8日に測定した開口作業途中の線量率を以下に示す。




●測定日 : 2018年6月8日  
●測定器 : F1-ICWBL-76  
●測定高さ : 構台床上 1000mm


※ ( ) 内の数値は 2018 年 3 月 23 日の測定値

### ■開口部における線量率

2018年5月12日に測定した壁解体前の隣接足場上における線量率と、2018年6月8日に測定した壁解体途中の開口部における線量率を以下に示す。



●測定日 : 2018年5月12日  
●測定器 : F1-ICWBL-082  
●測定位置 : 壁面からの距離 500mm



●測定日 : 2018 年 6 月 8 日  
●測定器 : 上部 2 箇所 : F1-HS-007  
: 下部 3 箇所 : F1-ICWBL-76  
●測定位置 : 壁厚の中心で測定