

# 構外駐車場及び周辺の放射線管理 (環境モニタリングサーベイ) 平成27年 8月

## 1. 線量当量率 (単位 : $\mu$ Sv/h)

	測定場所	8月3日	8月10日	8月17日	8月24日	8月31日
①	工事車両駐車場	1.0	1.0	1.0	1.0	0.90
②	入退域管理棟脇プレハブ(内)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40
③	入退域管理棟脇プレハブ(西側)	0.80	0.80	0.80	0.78	0.75
④	南側安全通路内	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
⑤	工事車両出入口	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7
⑥	構外駐車場(南)	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3
⑦	構外駐車場(南西)	5.4	5.5	5.5	5.5	5.3
⑧	構外駐車場(西)	4.0	4.5	4.5	2.0	2.5
⑨	構外駐車場(北西)	3.6	3.8	3.6	3.5	3.2
⑩	構外駐車場(北)	5.2	5.2	5.0	5.0	4.6
⑪	モニタリングポストNo.6 東側	0.52	0.55	0.55	0.52	0.52
⑫	バス待合所西側	0.78	0.80	0.75	0.75	0.80
⑬	新事務棟(西)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5
⑭	新事務棟3番ゲート前駐車場	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70
⑮	新事務棟(北西)	1.4	1.2	1.2	1.2	1.0
⑯	新事務棟(北)	1.0	1.0	0.95	0.93	0.80
⑰	新事務棟食堂搬出入口	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65
⑱	新事務棟3番ゲート	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
⑲	新事務棟2番ゲート	0.55	0.50	0.55	0.56	0.50
⑳	新事務棟1番ゲート	0.35	0.35	0.32	0.32	0.30
㉑	新事務棟(南東)	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0
㉒	装備品倉庫(北)	0.90	1.0	0.95	0.95	0.95
㉓	装備品倉庫(北東)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
㉔	装備品倉庫(南西)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
㉕	入退域管理棟出入口	0.21	0.22	0.24	0.23	0.26