

# 構外駐車場及び周辺の放射線管理 (環境モニタリングサーベイ) 平成27年 9月

## 1. 線量当量率 (単位 : $\mu$ Sv/h)

	測定場所	9月7日	9月14日	9月21日	9月28日	
①	工事車両駐車場	0.90	0.90	0.95	0.90	
②	入退域管理棟脇プレハブ(内)	0.40	0.40	0.40	0.38	
③	入退域管理棟脇プレハブ(西側)	0.75	0.80	0.80	0.70	
④	南側安全通路内	1.5	1.5	1.6	1.6	
⑤	工事車両出入口	1.5	1.5	1.7	1.6	
⑥	構外駐車場(南)	1.3	1.2	1.2	1.2	
⑦	構外駐車場(南西)	5.0	4.8	4.6	4.6	
⑧	構外駐車場(西)	2.0	2.3	2.2	2.0	
⑨	構外駐車場(北西)	3.1	3.2	3.4	3.2	
⑩	構外駐車場(北)	4.0	4.0	4.3	4.3	
⑪	モニタリングポストNo.6 東側	0.45	0.40	0.50	0.50	
⑫	バス待合所西側	0.80	0.80	0.80	0.80	
⑬	新事務棟(西)	1.5	1.6	1.6	1.6	
⑭	新事務棟3番ゲート前駐車場	0.70	0.70	0.80	0.80	
⑮	新事務棟(北西)	1.0	1.2	1.2	1.2	
⑯	新事務棟(北)	0.80	0.70	0.80	0.70	
⑰	新事務棟食堂搬出入口	0.60	0.60	0.65	0.65	
⑱	新事務棟3番ゲート	0.50	0.45	0.50	0.50	
⑲	新事務棟2番ゲート	0.50	0.50	0.50	0.50	
⑳	新事務棟1番ゲート	0.30	0.25	0.25	0.25	
㍉	新事務棟(南東)	1.0	1.1	1.1	1.1	
□	装備品倉庫(北)	0.90	0.90	0.95	1.0	
▣	装備品倉庫(北東)	0.30	0.35	0.35	0.30	
▤	装備品倉庫(南西)	0.30	0.35	0.35	0.35	
☯	入退域管理棟出入口	0.22	0.20	0.20	0.20	