

# 身体汚染発生状況報告(平成27年9月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	2	2
2	6	6
3	1	1
4	4	4
5	0	0
6	0	0
7	4	4
8	2	2
9	9	9
10	7	7
11	3	3
12	2	2
13	0	0
14	1	1
15	0	0
16	1	1
17	2	2
18	1	1
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	3	3
23	1	1
24	0	0
25	0	0
26	2	2
27	0	0
28	0	0
29	3	3
30	0	0
31		
合計	54	54

# 身体汚染発生状況報告(平成27年9月)

場所: 3・4号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	3	3
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	1	1
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31		
合計	4	4

## 身体汚染発生状況報告(平成27年9月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ③ 共用プール建屋休憩所
- ④ 構内移動式給水所(雑固体焼却設備入口)
- ⑤ 構内移動式給水所(廃スラッジ棟南)
- ⑥ 構内移動式給水所(J2タンクエリア)
- ⑦ 構内移動式給水所(1・2号開閉所西)
- ⑧ 構内移動式給水所(増設ALPS東)