

地下貯水槽 分析結果(2018年9月6日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:40	7:14	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	190	ND(27)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:32	6:50	/	/	/	/	7:56	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	14,000	12,000	/	/	/	/	18	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。