

### 地下貯水槽 分析結果(2018年10月25日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:34	7:08	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	240	ND(20)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:29	6:48	/	/	/	/	7:46	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	11,000	8,500	/	/	/	/	ND(22)	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。