

地下貯水槽観測孔 分析結果(2019年2月19日分)

	地下貯水槽観測孔(i~)											
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
採取時刻	/	/	8:23	/	/	/	8:30	/	/	/	8:36	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	81	/	/	/	ND(24)	/	/	/	ND(24)	/

	地下貯水槽観測孔(i~)							地下貯水槽観測孔()		
	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	B1	B2	B3
採取時刻	/	/	8:43	/	/	/	8:50	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	29	/	/	/	ND(24)	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。