

地下貯水槽 分析結果(2019年4月18日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:43	6:57	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	180	ND(23)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:14	6:40	/	/	/	/	7:55	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	230,000	210,000	/	/	/	/	77	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。