

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/11/01 07:33	6.7E+00	< 6.8E-01	1.6E+00
物揚場排水路	2025/11/01 07:41	2.6E+01	< 5.9E-01	2.1E+01
K排水路	2025/11/01 06:00	1.0E+02 ※2	< 7.4E-01	8.2E+01
BC排水路	2025/11/01 06:24	2.6E+01	< 5.1E-01	< 6.7E-01
D排水路	2025/11/01 07:36	7.7E+00	< 5.2E-01	1.1E+00
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは、 $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。

(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は67 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

※2 降雨の影響により上昇したと考えられる。