## 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

		分析項目		
採取地点	採取日時	I-131	Cs-134	Cs-137
		(Bq/L)	(Bq/L)	(Bq/L)
4号T/B建屋南東	2025/10/19 06:40	< 3.5E+00	< 5.8E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋北東	2025/10/19 06:52	< 4.0E+00	< 4.6E+00	< 4.2E+00
プロセス主建屋南東	2025/10/19 06:57	< 4.1E+00	< 4.2E+00	< 4.1E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2025/10/19 07:20	< 3.7E+00	< 3.9E+00	< 4.2E+00
サイトバンカ建屋南西	_	_	_	_
焼却工作建屋西側	2025/10/19 07:08	< 4.7E+00	< 4.2E+00	3.5E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2025/10/19 07:13	< 5.5E+00	< 4.2E+00	< 4.4E+00
サイトバンカ建屋南東	2025/10/19 07:03	< 4.4E+00	< 4.2E+00	< 3.5E+00

- ・不等号(く:小なり)は,検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $\bigcirc$ . $\bigcirc$ E $\pm$  $\bigcirc$ とは, $\bigcirc$ . $\bigcirc$ ×10 $^{\pm \bigcirc}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。