

2025年12月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2025/12/04 07:30	< 2.8E+00	< 4.6E+00	< 3.7E+00
プロセス主建屋北東	2025/12/04 07:30	< 2.1E+00	< 3.7E+00	< 3.3E+00
プロセス主建屋南東	2025/12/04 07:26	< 4.3E+00	< 4.2E+00	< 3.7E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2025/12/04 07:14	< 3.6E+00	< 3.9E+00	< 4.2E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2025/12/04 07:10	< 5.1E+00	< 5.5E+00	2.4E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2025/12/04 07:18	< 3.0E+00	< 4.6E+00	< 4.5E+00
サイトバンカ建屋南東	2025/12/04 07:22	< 4.4E+00	< 3.6E+00	< 3.5E+00

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- .○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- サイトバンカ建屋南西は、1回／週程度の頻度で分析を実施。