

2026年1月29日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 4 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	—	—	—
E-4	—	—	—
E-5	—	—	—
E-8	—	—	—
E-9	2026/01/27 06:44	8.8E+02	< 1.0E+02
E-10	2026/01/27 07:10	3.2E+01	1.3E+02
E-13	2026/01/27 07:23	< 1.4E+01	< 1.0E+02
E-14	2026/01/27 06:39	< 1.4E+01	1.3E+02

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界未満(ND)を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- .○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- E-3,E-4,E-5,E-8 は、1回/月に分析を実施。
- E-9,E-10,E-13,E-14 は、1回/週に分析を実施。