

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/07/13 06:51	4.2E+03	< 1.2E+02	3.3E+01	3.5E+03
	下流側	2026/07/13 07:21	2.7E+03	3.3E+02	< 8.1E+00	6.2E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/07/13 06:43	8.9E+02	< 1.2E+02	< 8.1E+00	4.0E+02
	下流側	7/13 採取中止	—	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- （例）3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取中止理由：採取口マンホール蓋の固着により採取中止