

海底土分析結果＜放水口付近＞（Pu）

採取地点	採取日時	分析項目	
		Pu-238 (Bq/kg・乾土)	Pu-239+240 (Bq/kg・乾土)
1 F 5.6号機放水口北側 (T-1)	2026/07/07 08:05	< 1.3E-02	7.4E-02
1 F 南放水口付近 (T-2)※	2026/07/07 08:00	< 1.2E-02	8.8E-02
福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲 (平成11年度～平成20年度) ※ ¹			1.7E-01 ～ 5.6E-01
国内における過去の測定値の範囲 (平成18年度～平成22年度) ※ ²		ND ～ 6.0E-02	

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは、 $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・分析機関：（公財）日本分析センター

※ 1 出典「平成21年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」（福島県原子力発電所 安全確保技術連絡会）

※ 2 出典 原子力規制庁．“環境放射線データベース”．<https://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top>, （参照 2017-04-01）．

※ 試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点(T-2-1)に一時的に変更。