

構外駐車場及び周辺の放射線管理 (環境モニタリングサーベイ) 平成27年 11月

1. 線量当量率 (単位 : μ Sv/h)

	測定場所	11月2日	11月9日	11月16日	11月23日	11月30日
①	工事車両駐車場	0.90	1.0	0.90	0.85	0.80
②	入退域管理棟脇プレハブ(内)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38
③	入退域管理棟脇プレハブ(西側)	0.85	0.80	0.80	0.70	0.70
④	南側安全通路内	1.7	1.8	1.8	1.5	1.7
⑤	工事車両出入口	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
⑥	構外駐車場(南)	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
⑦	構外駐車場(南西)	4.9	5.0	4.5	4.0	4.8
⑧	構外駐車場(西)	2.0	2.0	1.9	1.6	1.7
⑨	構外駐車場(北西)	3.7	3.5	3.2	3.1	3.1
⑩	危険体感訓練施設(西)	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
⑪	モニタリングポストNo.6 東側	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50
⑫	バス待合所西側	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70
⑬	新事務棟(西)	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4
⑭	新事務棟3番ゲート前駐車場	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65
⑮	新事務棟(北西)	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2
⑯	新事務棟(北)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75
⑰	新事務棟食堂搬出入口	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
⑱	新事務棟3番ゲート	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45
⑲	新事務棟2番ゲート	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
⑳	新事務棟1番ゲート	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
㉑	新事務棟(南東)	1.1	1.2	1.1	0.95	1.0
㉒	装備品倉庫(北)	1.0	1.0	1.0	0.90	0.90
㉓	装備品倉庫(北東)	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25
㉔	装備品倉庫(南西)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
㉕	入退域管理棟出入口	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
㉖	危険体感訓練施設(北)	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9
㉗	新構外休憩所(西)	0.55	0.60	0.50	0.45	0.50
㉘	新構外休憩所(南)	0.45	0.50	0.50	0.40	0.40