

作業環境モニタリング結果

測定日	測定場所	最大値			
		1cm線量 当量率 (mSv/h)	70μm 線量当量率 (mSv/h)	表面 汚染密度 (Bq/cm ²)	空气中放射 性物質濃度 (Bq/cm ³)
09/03	1号機R/B 西側ヤード	1.5E-1	-	<3.39E-1	-
09/03	1号機R/B①ユニット	1.3E+0	-	-	-
09/03	1号機R/B1FL	1.3E+0	-	-	-
09/03	1号機T/B1FL	1.0E+0	-	-	-
09/04	4号機R/B1FL	4.0E-2	-	-	-
09/04	4号機T/B1FL	9.0E-2	-	-	-
09/04	4号機Rw/B1FL	2.0E-2	-	-	-
09/04	サブドレン浄化設備建屋	1.0E-3	-	<7.6E-1	-
09/04	高性能多核種除去設備建屋	2.0E-3	1.5E+0	1.2E+1	-
09/04	サイトバンカ脇(メンテナンスエリア)	1.1E+0	4.5E+0	-	-
09/07	免震棟1FL	3.6E-3	-	3.88E+0	-
09/08	ヘリポート近傍コンテナハウス(休憩所)	8.0E-3	1.2E+0	-	-
09/07	ヘリポート近傍コンテナハウス(休憩所)	8.0E-3	1.4E-2	-	-
09/04	ヘリポート近傍コンテナハウス(休憩所)	8.0E-3	1.4E-2	<3.4E-1	-
08/28	2号機T/B 大物搬出入口、1~4号機 海側ヤード	3.0E-1	-	-	-