

身体汚染発生状況報告(平成27年8月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	6	6
4	3	3
5	1	1
6	2	2
7	6	6
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	1	1
20	0	0
21	1	1
22	1	1
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	2	2
27	4	4
28	2	2
29	2	2
30	0	0
31	3	3
合計	34	34

身体汚染発生状況報告(平成27年8月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所
- ⑤ 構内移動式給水所(雑固体焼却設備入口)
- ⑥ 構内移動式給水所(廃スラッジ棟南)
- ⑦ 構内移動式給水所(J2タンクエリア)
- ⑧ 構内移動式給水所(1・2号開閉所西)
- ⑨ 構内移動式給水所(増設ALPS東)