

局所排風機 維持確認記録（平成28年3月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.8	0.9	0.8	31.9	23.9	23.8	○	○	H28.3.15	－	－	－	停止中(故障中、マスク脱衣エリア仮置)
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	0.9	0.9	27.8	20	21.3	○	○	H28.3.15	－	－	－	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.0	1.0	0.9	28.4	22.4	22.0	○	○	H28.3.15	－	－	－	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.0	1.1	1.0	29.1	23.3	22.6	○	○	H28.3.15	－	－	－	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		/	0.9	1.0	1.0	/	/	/	/	/	－	－	－	－	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.8	1.0	1.0	30.9	24.1	23.4	○	○	H28.3.15	－	－	－	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.8	0.9	0.8	31.9	24.9	24.3	○	○	H28.3.15	－	－	－	
8	登録センター休憩所	喫煙室		○	0.8	1.1	1.1	27.4	16.5	20.3	○	○	H28.3.15	－	－	－	
9	－	－	－	/	－	－	－	/	/	/	/	/	－	－	－	－	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.9	1.2	1.2	22.9	19.1	16.9	○	○	H28.3.15	－	－	－	停止中
11	登録センター休憩所	共用エリア		/	0.8	1.0	1.0	/	/	/	/	/	－	－	－	－	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.7	0.8	0.9	26.8	21.4	20.6	○	○	H28.3.15	－	－	－	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.7	0.8	0.8	31.6	22.6	24.4	○	○	H28.3.15	－	－	－	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.3	1.6	1.7	30.6	22.8	23.6	○	○	H28.3.15	－	－	－	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		/	0.7	0.8	0.8	/	/	/	/	/	－	－	－	－	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電エドラム