


1号機原子炉建屋3階 FPC熱交換器室線量測定結果(1/3)

1号機 原子炉建屋 3階



FPC 熱交換器室

・測定日:H28. 6. 7 15:00 ~ 15:30

・測定器:F1-ICW-214

・測定者:

× 空間線量率 単位:mSv/h

●ICWを用い、通路部の空間線量率
測定を実施(床上 1.2m程度)

承認	審査	作成

1号機原子炉建屋3階 FPC熱交換器室線量測定結果(2/3)


●ICWを用い、通路、FPC熱交換器室の空間、表面線量率測定を実施

(空間線量率については、床上1.2m程度、表面線量率については、5cm程度)

× 空間線量率

⊗ 表面線量率



単位:mSv/h



1号機原子炉建屋3階 FPC熱交換器室線量測定結果(3/3)

●ICWを用い、通路部の空間線量率測定を実施(床上 1.2m程度)

× 空間線量率 単位:mSv/h



階段

1号機 原子炉建屋 1階

