

業務車両の放射線管理業務

平成29年 8月29日

～ 平成29年 8月31日

実施台数： 11台

累計11台

			管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付「放射線管理記録」No.	・車両の主管G ・連絡先 ・持込者氏名
/	月	AM								
		PM								
8/29	火	AM	1F-015	無	無		無	無	No. 29-1	
			1F-032	無	無		無	無	No. 29-2	
		PM	1F-019	有	無		無	無	No. 29-3	
			1F-014	無	無		無	無	No. 29-4	
8/30	水	AM	1F-035	無	無		無	無	No. 30-1	
			1F-029	無	無		無	無	No. 30-2	
		PM	1F-025	有	有	・助手席側リアドアパッキン部を濡れタオルで拭取り除染を実施したが、再度基準超。接触部のためシート養生不可。現状のまま引渡し	無	無	No. 30-3	
8/31	木	AM	1F-090	有	無		無	無	No. 31-1	主管：移送設備Gr 連絡先： 持込者氏名： 様
			1F-004 (1/2), (2/2)	無	無		無	無	No. 31-2	主管：資材物流Gr 連絡先 持込者氏名 様
		PM	1F-021	有	有	・トランク部、清掃・除染を実施したが再度基準超。シート養生し引渡し。	無	無	No. 31-3	主管：冷却第二Gr 連絡先 持込者氏名
			1F-033 (1/2), (2/2)	有	無		5	無	No. 31-4 (1/2),(2/2)	主管：一 連絡先 持込者氏名： 様

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準：1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用