

構外駐車場及び周辺の放射線管理 (環境モニタリングサーベイ) 平成29年 9月

1. 線量当量率 (単位 : $\mu\text{Sv/h}$)

	測定場所	9月4日	9月11日	9月18日	9月25日
1	工事車両駐車場	0.65	0.65	0.60	0.60
2	入退域管理棟脇プレハブ(内)	0.28	0.28	0.28	0.28
3	事務本館前ロータリー	0.95	0.95	0.95	0.95
4	南側安全通路内	0.70	0.70	0.70	0.70
5	工事車両出入口	0.55	0.60	0.60	0.60
6	ヘリポート入口	0.60	0.55	0.60	0.55
7	ヘリポート中央	1.0	1.0	0.90	0.95
8	ヘリポート南側	1.0	1.0	1.0	0.95
9	構外中央駐車場(西)	2.5	2.5	2.4	2.4
10	構外中央西側駐車場(南)	2.6	2.6	2.5	2.5
11	構外中央西側駐車場(西)	2.8	2.8	2.8	2.8
12	構外中央西側駐車場(北)	2.2	2.4	2.4	2.3
13	構外中央駐車場(北西)	2.4	2.2	2.0	2.0
14	構外休憩所北西側	0.30	0.30	0.30	0.28
15	構外北側駐車場(西)	0.45	0.45	0.45	0.50
16	構外北側駐車場(北)	0.40	0.40	0.35	0.35
17	構外北側駐車場(東)	0.25	0.25	0.25	0.25
18	協力企業棟北側駐車場(北西)	0.70	0.70	0.70	0.65
19	協力企業棟北側駐車場(北)	0.50	0.50	0.50	0.50
20	協力企業棟食堂搬出入口	0.45	0.45	0.45	0.42
21	協力企業棟3番ゲート	0.18	0.16	0.18	0.18
22	協力企業棟3番ゲート前駐車場	0.30	0.30	0.30	0.30
23	協力企業棟2番ゲート	0.15	0.15	0.15	0.15
24	協力企業棟(西)	0.25	0.25	0.25	0.25
25	バス待合所西側	0.30	0.30	0.30	0.30
26	構外中央駐車場(東)	0.30	0.30	0.30	0.30
27	協力企業棟1番ゲート	0.17	0.16	0.15	0.15
28	協力企業棟(南東)	1.0	1.0	1.0	0.95
29	装備品倉庫(北)	0.75	0.75	0.75	0.70
30	装備品倉庫(北東)	0.25	0.22	0.20	0.20
31	装備品倉庫(南西)	0.25	0.25	0.25	0.22
32	入退域管理棟出入口	0.16	0.18	0.18	0.18

MC7系電気品室(西門前)測定日 9月4日(1回/月)

33	MC7系電気品室(北)	0.40
34	MC7系電気品室(東)	0.50
35	MC7系電気品室(南)	0.50
36	MC7系電気品室(西)	0.80
37	西門前	1.2