

日付	2017年9月4日	タンクNo.	H3-B7				作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	21時45分	—		タンク内	1.64E-05	4.84E-05	4.84E-05	合	
作業中	25時40分	—		東	1.52E-05	3.09E-05	3.09E-05	合	
				西	1.52E-05	2.25E-05			
				南	1.47E-05	2.50E-05			
				北	1.64E-05	1.67E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	26時15分	—		東	1.52E-05	2.58E-05	2.58E-05	合	
				西	1.52E-05	1.52E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.64E-05	1.64E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					