

身体汚染発生状況報告(平成29年2月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	4	4
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	1	1
14	0	0
15	1	1
16	1	1
17	0	0
18	1	1
19	0	0
20	2	2
21	0	0
22	1	1
23	1	1
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
合計	12	12

身体汚染発生状況報告(平成29年2月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	0	0
3	0	0
4	1	1
5	0	0
6	1	1
7	0	0
8	0	0
9	1	1
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	3	3
14	2	2
15	3	3
16	2	2
17	0	0
18	1	1
19	0	0
20	2	2
21	13	13
22	1	1
23	3	3
24	1	1
25	0	0
26	1	1
27	2	2
28	3	3
合計	41	41

身体汚染発生状況報告(平成29年2月)

場所: 厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	1	1
9	0	0
10	1	1
11	0	0
12	0	0
13	4	4
14	0	0
15	0	0
16	2	2
17	1	1
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	1	1
23	1	1
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	2	2
28	1	1
合計	14	14

身体汚染発生状況報告(平成29年2月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所