

# 身体汚染発生状況報告(平成29年3月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	0	0
3	1	1
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	2	2
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	2	2
17	2	2
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	1	1
29	0	0
30	0	0
31	2	2
合計	11	11

## 身体汚染発生状況報告(平成29年3月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所