

身体汚染発生状況報告(平成29年5月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	3	3
2	2	2
3	0	0
4	0	0
5	2	2
6	1	1
7	1	1
8	1	1
9	4	4
10	3	3
11	4	4
12	1	1
13	2	2
14	2	2
15	1	1
16	1	1
17	2	2
18	3	3
19	1	1
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	1	1
26	2	2
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	37	37

身体汚染発生状況報告(平成29年5月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	2	2
11	1	1
12	2	2
13	0	0
14	0	0
15	2	2
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	1	1
21	0	0
22	0	0
23	2	2
24	4	4
25	0	0
26	2	2
27	1	1
28	0	0
29	1	1
30	1	1
31	0	0
合計	19	19

身体汚染発生状況報告(平成29年5月)

厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位:件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	1	1
17	0	0
18	0	0
19	1	1
20	0	0
21	0	0
22	1	1
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	1	1
合計	4	4

身体汚染発生状況報告(平成29年5月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所