

身体汚染発生状況報告(平成29年6月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	10	10
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	1	1
6	2	2
7	3	3
8	1	1
9	1	1
10	2	2
11	0	0
12	6	6
13	2	2
14	1	1
15	4	4
16	2	2
17	1	1
18	0	0
19	7	7
20	5	5
21	6	6
22	6	6
23	6	6
24	1	1
25	1	1
26	8	8
27	9	9
28	7	7
29	4	4
30	4	4
合計	100	100

身体汚染発生状況報告(平成29年6月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所