

身体汚染発生状況報告(平成29年7月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	1	1
6	0	0
7	1	1
8	0	0
9	0	0
10	1	1
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	2	2
26	1	1
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	1	1
合計	7	7

身体汚染発生状況報告(平成29年7月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	3	3
4	4	4
5	3	3
6	1	1
7	1	1
8	1	1
9	0	0
10	2	2
11	2	2
12	6	6
13	0	0
14	1	1
15	2	2
16	0	0
17	0	0
18	1	1
19	1	1
20	3	3
21	3	3
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	2	2
27	3	3
28	5	5
29	1	1
30	0	0
31	0	0
合計	45	45

身体汚染発生状況報告(平成29年7月)

厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位:件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	1	1
11	0	0
12	1	1
13	1	1
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	1	1
29	0	0
30	0	0
31	4	4
合計	8	8

身体汚染発生状況報告(平成29年7月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所