

身体汚染発生状況報告(平成29年8月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	2	2
4	1	1
5	0	0
6	0	0
7	1	1
8	0	0
9	0	0
10	1	1
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	1	1
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	1	1
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	7	7

身体汚染発生状況報告(平成29年8月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	2	2
2	1	1
3	2	2
4	2	2
5	0	0
6	0	0
7	3	3
8	1	1
9	3	3
10	5	5
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	1	1
15	1	1
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	1	1
20	0	0
21	1	1
22	5	5
23	5	5
24	1	1
25	1	1
26	1	1
27	0	0
28	2	2
29	4	4
30	5	5
31	3	3
合計	50	50

身体汚染発生状況報告(平成29年8月)

厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位:件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	1	1
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	1	1
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	2	2
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	5	5

身体汚染発生状況報告(平成29年8月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所