

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H29)

測定者		計測器番号	F1-ICW-031
測定日時	平成29年6月13日	(8:00 ~ 11:00)	

測定 No.	測定場所		保管物	空間線量当量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	前回測定値 (H29. 6. 6)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫	第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫	第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫	第3～第8棟	瓦礫類	0.015	0.015 /	
4	一時保管エリアA 1	Aテント	瓦礫類	0.150	0.200 /	
5	一時保管エリアA 2	Bテント	瓦礫類	0.250	0.300 /	
6	一時保管エリアB	テント西側ヤード	瓦礫類	0.014	0.014 /	
7	一時保管エリアC	Cヤード	瓦礫類	—	—	
8	一時保管エリアD	ヤード	瓦礫類	—	—	
9	一時保管エリアE 1	ヤード	瓦礫類	0.015	0.015 /	
10	一時保管エリアE 2	ヤード南側	瓦礫類	0.020	0.020 /	
11	一時保管エリアF 1, F 2	ヤード	瓦礫類	—	—	
12	一時保管エリアG	第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001 /	
13		第3土捨場北側北入口		0.001	0.001 /	
14		第3土捨場北西側	伐採木 (幹根)	0.002	0.002 /	
15	一時保管エリアH	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.002	0.002 /	
16		旧ヘリポート北側南入口		0.002	0.001 /	
17		旧ヘリポート北西側		0.003	0.002 /	
18	一時保管エリアI	旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	—	—	保管されていないため省略
19	一時保管エリアJ	管理型最終処分場	瓦礫類	—	—	
20	一時保管エリアL	Bヤード	瓦礫類	0.001	0.001 /	
21	一時保管エリアM	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	0.002	0.002 /	
22		5/6号機西側ヤード東入口		0.002	0.001 /	
23	一時保管エリアN	水処理制御室北側A	瓦礫類	—	—	
24	一時保管エリアO	安定型処分場	瓦礫類	—	—	
25	一時保管エリアP 1	エリア ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	0.008	0.008 /	
26	一時保管エリアP 2	エリア ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	0.010	0.010 /	
27	一時保管エリアQ	研修棟駐車場	瓦礫類	—	—	
28	一時保管エリアT	旧展望台	伐採木 (枝葉根)	—	—	
29	一時保管エリアU	旧展望台北側	瓦礫類	—	—	
30	一時保管エリアV	安定型処分場南側	瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根)	—	—	
31	一時保管エリアW	固体庫1, 2棟南側 (B1)	瓦礫類	—	—	
32		研修棟北側 (B2)	瓦礫類	—	—	
33	一時保管エリアX	固体庫1, 2棟東側	瓦礫類	0.006	0.006 /	
34	一時保管エリアAA	覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
35	一時保管エリアa	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	0.010	0.010 /	
36	一時保管エリアb	金属材専用置場	使用済保護衣等	0.006	0.006 /	
37	一時保管エリアc	No. 2資材倉庫	使用済保護衣等	—	—	
38	一時保管エリアd	海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	0.008	0.008 /	
39	一時保管エリアe	エリア	使用済保護衣等	0.030	0.030 /	
40	一時保管エリアf	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	—	—	
41	一時保管エリアg	ABテント西側	使用済保護衣等	0.008	0.008 /	
42	一時保管エリアi	Bヤード海側	使用済保護衣等	0.001	0.001 /	
43	一時保管エリアj	固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	0.010	0.010 /	
44	一時保管エリアk	5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	0.002	0.002 /	
45	一時保管エリアl	5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	0.003	0.003 /	
46	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	—	—	
47	一時保管エリアn	1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	—	—	
48	一時保管エリアo	固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	0.008	0.008 /	
49	一時保管エリアo	新設焼却炉南側	使用済保護衣等	—	—	

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H29)

測定者		計測器番号	F1-ICW-019
測定日時	平成29年6月14日	(8:00 ~ 11:00)	

測定 No.	測定場所		保管物	空間線量当量率 (μSv/h)	前回測定値 (H29. 6. 6)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫	第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫	第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫	第3～第8棟	瓦礫類	—	—	
4	一時保管エリアA 1	Aテント	瓦礫類	—	—	
5	一時保管エリアA 2	Bテント	瓦礫類	—	—	
6	一時保管エリアB	テント西側ヤード	瓦礫類	—	—	
7	一時保管エリアC	Cヤード	瓦礫類	0.002	0.002 /	
8	一時保管エリアD	ヤード	瓦礫類	0.004	0.004 /	
9	一時保管エリアE 1	ヤード	瓦礫類	—	—	
10	一時保管エリアE 2	ヤード南側	瓦礫類	—	—	
11	一時保管エリアF 1, F 2	ヤード	瓦礫類	0.003	0.003 /	
12	一時保管エリアG	第3土捨て場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	—	—	
13		第3土捨て場北側北入口		—	—	
14		第3土捨て場北西側	伐採木 (幹根)	—	—	
15	一時保管エリアH	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	—	—	
16		旧ヘリポート北側南入口		—	—	
17		旧ヘリポート北西側		—	—	
18	一時保管エリアI	旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	—	—	保管されていないため省略
19	一時保管エリアJ	管理型最終処分場	瓦礫類	0.011	0.014 /	
20	一時保管エリアL	Bヤード	瓦礫類	—	—	
21	一時保管エリアM	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	—	—	
22		5/6号機西側ヤード東入口		—	—	
23	一時保管エリアN	水処理制御室北側A	瓦礫類	0.004	0.004 /	
24	一時保管エリアO	安定型処分場	瓦礫類	0.004	0.004 /	
25	一時保管エリアP 1	エリア ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	—	—	
26	一時保管エリアP 2	エリア ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	—	—	
27	一時保管エリアQ	研修棟駐車場	瓦礫類	0.090	0.090 /	
28	一時保管エリアT	旧展望台	伐採木 (枝葉根)	0.002	0.003 /	
29	一時保管エリアU	旧展望台北側	瓦礫類	0.001	0.001 /	
30	一時保管エリアV	安定型処分場南側	瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根)	0.013	0.013 /	
31	一時保管エリアW	固体庫1, 2棟南側 (W1)	瓦礫類	0.010	0.013 /	
32		研修棟北側 (W2)	瓦礫類	0.040	0.050 /	
33	一時保管エリアX	固体庫1, 2棟東側	瓦礫類	—	—	
34	一時保管エリアA A	覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
35	一時保管エリアa	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	—	—	
36	一時保管エリアb	金属材専用置場	使用済保護衣等	—	—	
37	一時保管エリアc	No. 2資材倉庫	使用済保護衣等	0.009	0.009 /	
38	一時保管エリアd	海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	—	—	
39	一時保管エリアe	エリア	使用済保護衣等	—	—	
40	一時保管エリアf	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	0.002	0.002 /	
41	一時保管エリアg	A Bテント西側	使用済保護衣等	—	—	
42	一時保管エリアi	Bヤード海側	使用済保護衣等	—	—	
43	一時保管エリアj	固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	—	—	
44	一時保管エリアk	5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	—	—	
45	一時保管エリアl	5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	—	—	
46	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	0.004	0.004 /	
47	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	0.005	0.005 /	
48	一時保管エリアn	固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	—	—	
49	一時保管エリアo	新設焼却炉南側	使用済保護衣等	0.001	0.001 /	

