

承認	審査	作成
428.5.28	428.5.29	428.5.29

測定場所：北側造成施工エリア（破砕ヤード）

一時保管エリア状況確認 サーベイ記録


件名	伐採木サーベイ（減容前における測定）		
測定日時	平成29年5月29日 9:58 ~ 10:03 /		
測定者		計測器番号	F1-ICW-149 /

1 F 構内 全体図



(C)GeoEye / 日本スペースイメージング

北側造成施工エリア（破砕ヤード）
チップ化作業場所



A1 ~ A10 の測定結果は別紙参照

備考 測定前準備 ■ バッテリーチェック ■ ゼロ点チェック

場所 北側造成施工エリア（破砕ヤード）

別紙

單位： $\mu\text{Sv/h}$

[illegible]