

承認	審査	作成

平成29年 12月分

1号機 R／B


1階・中間地下階  
連続ダスト濃度監視

# 放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/12/7    10:31 ~ 10:45	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候:    晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

# 放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/12/13    10:46 ~ 11:00	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所



データ回収時に計測器表示部に  
表示された値を記載。




# 放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/12/20    10:33   ~   10:43	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候:    晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に  
表示された値を記載。

# 放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミ <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/12/25    10:46 ~ 11:02	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。



# ③1号機 T/B南側地下一階


● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]



0:08	12:23	0:38	12:53	1:09	13:24	1:39	4	13:54	2:09	5	14:47	3:05	6	15:20	3:35	7	15:50	4:05	8	16:20	4:35	9	16:50	5:05	10	17:20	5:36	11	17:51	6:06	12	18:21	6:36	13	18:51	7:06	14	19:21	7:36	15	22:29	10:44	16	22:59	11:14	17	23:29	11:44	18	0:00	12:15	0:30	19	12:45	1:00	20	13:15	1:30	21	13:45	2:00	22	14:16	2:31	23	14:46	3:01	24	15:16	3:31	25	15:46	4:01	26	16:16	4:31	27	16:46	5:02	28	17:17	5:32	29	17:47	6:02	30	18:17	6:31	31	
------	-------	------	-------	------	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	------	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	-------	------	----	--

# ④1号機 R/B一階南東

● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]




0:12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																											
12:28	0:43	12:58	1:13	13:28	1:43	13:58	2:13	14:50	3:09	15:24	3:39	15:54	4:09	16:24	4:39	16:55	5:10	17:25	5:40	6:10	18:25	6:40	18:55	7:10	19:25	7:40	19:55	8:10	20:25	8:40	20:55	9:10	21:25	9:40	21:55	10:10	22:26	10:41	22:56	11:11	23:26	11:41	23:56	12:11	0:26	12:41	0:56	14:45	3:13	15:28	3:44	15:59	4:14	16:29	4:44	16:59	5:14	17:29



# ⑤1号機 R/B中間地下階

● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]



0:12	12:28	0:43	12:58	1:13	13:28	1:43	13:58	2:13	14:50	3:09	15:24	3:39	15:54	4:09	16:24	4:39	16:55	5:10	17:25	5:40	18:25	6:10	18:25	6:40	18:55	7:10	19:25	7:40	19:55	8:10	20:25	8:40	20:55	9:10	21:25	9:40	21:55	10:10	22:26	10:41	22:56	11:11	23:26	11:41	23:56	12:11	0:26	12:41	0:56	14:57	3:23	15:38	3:53	16:08	4:23	16:38	4:53	17:08	5:23	17:38
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														