

構外駐車場及び周辺の放射線管理
(環境モニタリングサーベイ)
平成30年 5月

1. 線量当量率 (単位 : $\mu\text{Sv/h}$)

(1/2)

| | 測定場所 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 |
|----|-----------------|------|-------|-------|-------|
| 1 | 入退域管理棟出入口 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| 2 | 入退域管理棟脇プレハブ(内) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 3 | 工事車両駐車場(東) | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 4 | 工事車両駐車場(南) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 5 | バス待合所 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 6 | 新事務本館前ロータリー(南) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 7 | ヘリポート東側 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 8 | 新事務本館正面玄関 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 9 | 新事務本館西側駐車場 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 10 | ヘリポート入口 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 11 | ヘリポート中央 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.90 |
| 12 | ヘリポート南側 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 構外南側駐車場 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 14 | 構外中央駐車場 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 15 | 構外中央西側駐車場(南) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 16 | 構外中央西側駐車場(北) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 17 | 構外中央駐車場(北西) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 18 | 危険体感訓練施設西側 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 19 | 構外休憩所(東) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 20 | バス待合所西側 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 21 | 構外北側駐車場(東) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 22 | 北側駐車場巡視用道路(南) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 23 | 北側駐車場南巡視用道路(南) | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 24 | 北側駐車場南巡視用道路(中央) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 25 | 北側駐車場南巡視用道路(北) | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 26 | 北側駐車場巡視用道路(鉄塔西) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 27 | 北側駐車場巡視用道路(鉄塔北) | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 28 | 北側駐車場北巡視用道路(北) | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 29 | 北側駐車場北巡視用道路(中央) | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 30 | 北側駐車場北巡視用道路(南) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |

(2/2)

| | 測定場所 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 |
|----|----------------|------|-------|-------|-------|
| 31 | 北側駐車場巡視用道路(北) | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 32 | 構外北側駐車場(北) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 33 | 構外北側駐車場(北東) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 34 | 協力企業棟北側駐車場(北西) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 35 | 協力企業棟北側駐車場(北) | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 36 | 協力企業棟食堂搬出入口 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 |
| 37 | 協力企業棟2番ゲート | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 38 | 協力企業棟1番ゲート | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 39 | 新事務本館西側出入口 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| 40 | 協力企業棟(南東) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 41 | 装備品倉庫(北) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 42 | 装備品倉庫(北東) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

MC7系電気品室(西門前)測定日 5月14日(1回/月)

| | | |
|----|-------------|------|
| 43 | MC7系電気品室(北) | 0.30 |
| 44 | MC7系電気品室(東) | 0.35 |
| 45 | MC7系電気品室(南) | 0.40 |
| 46 | MC7系電気品室(西) | 0.60 |
| 47 | 西門前 | 0.80 |