

平成30年 7月分

1号機 T／B

1階・地下1階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B 1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側, 1号機T/B地下1階 北側	測定者	
測定日時	2018/8/7 10:19 ~ 10:34	測定器	F1-ICW-305


×：線量率

△：ダスト測定箇所

△：採取箇所③ 1号T/B南側 地下一階

×：ダストモニタ① 設置個所

雰囲気線量率	0.016	mSv/h
--------	-------	-------



△：採取箇所① 1号T/B北側

×：ダストモニタ②③ 設置個所

空間線量当量率	0.035	mSv/h
---------	-------	-------

△：採取箇所② 1号T/B南側

①1号機 T/B北側一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:24	12:39	0:49	13:04	1:20	13:30	1:45	13:55	2:10	14:20	2:35	14:45	3:00	15:10	3:25	15:35	3:50	16:00	4:15	16:25	4:40	16:50	5:05	17:20	5:30	17:45	5:55	18:11	6:21	18:36	6:46	19:01	7:11	19:26	7:36	19:51	8:01	20:16	8:26	20:41	8:51	21:06	9:21	21:31	9:46	21:56	10:11	22:21	10:36	22:46	11:01	23:11	11:26	23:36	11:52	0:02	12:17	0:27	12:42	0:52	13:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

②1号機 T/B-1階南東

● 合計 / α [Bq/cm³]



0:18	7:53	15:28	23:03	6:38	14:13	21:48	5:23	12:58	20:33	4:08	11:43	19:19	2:54	12:04	19:39	3:14	10:44	18:19	1:54	9:29	17:04	0:39	8:14	15:49	23:25	7:00	14:35	22:10	5:45	13:20	20:55	4:30	12:05	19:40	3:15	10:45	18:20	1:55	9:30	
1					2		3		4		5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

③1号機 T/B南側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:20	12:30	0:45	12:55	1:10	13:21	1:36	13:51	2:01	15:49	4:04	16:14	4:29	16:39	4:54	17:04	5:19	17:29	5:44	17:54	6:09	18:19	6:34	18:44	6:59	19:14	7:25	19:40	7:50	20:05	8:15	20:30	8:40	20:55	9:05	21:20	9:30	21:45	9:55	22:10	10:20	22:35	10:45	23:00	11:15	23:25	11:41	23:51	12:06	0:16	12:31	0:41	12:56	1:06	13:21	1:31	13:46	1:56	14:11	2:21	14:36
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																											