

平成30年9月分

2～4号機 T／B

1階・地下1階

連続ダスト濃度監視

# 放射線サーベイ記録


測定目的	2号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	2号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/9/4      11:04    ~    11:13	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑦ 2号T/B地下一階



△：採取箇所⑥ 2号T/B一階


×：ダストモニタ⑥⑦ 設置箇所

空間線量当量率	0.082	mSv/h
---------	-------	-------



# ⑥2号機 T/B北側一階

● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]




12:10	1	0:25	12:35	2	0:50	13:00	3	1:15	13:25	4	1:40	13:51	5	2:06	14:16	6	2:31	14:41	7	2:56	15:06	8	3:21	15:31	9	3:46	16:01	10	4:11	16:26	11	4:36	16:51	12	5:01	17:16	13	5:26	17:41	14	5:51	18:06	15	6:16	18:31	16	6:41	18:56	17	7:06	19:21	18	7:31	20:03	19	8:18	20:28	20	8:43	20:53	21	9:08	21:18	22	9:33	21:43	23	9:58	22:08	24	10:23	22:33	25	10:48	22:58	26	11:13	23:28	27	11:38	23:53	28	12:03	0:19	29	12:29	30
-------	---	------	-------	---	------	-------	---	------	-------	---	------	-------	---	------	-------	---	------	-------	---	------	-------	---	------	-------	---	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	------	-------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	-------	-------	----	-------	------	----	-------	----



# ⑦2号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>]   ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]



1.0.E-10	0:04	11:49	23:39	11:25	23:10	11:00	22:45	10:35	22:20	10:10	21:55	9:45	21:30	9:20	22:00	9:45	21:35	9:20	21:10	8:55	20:45	8:30	20:20	8:05	19:50	7:41	19:26	7:16	19:01	6:51	18:36	6:26	18:11	6:01	17:46	5:36	17:22	5:12	17:11	4:56	16:46	4:31	16:21	4:06	15:56	3:41	15:26	3:17	15:02	2:52	14:37	2:27	14:12	2:02	13:47	1:37	13:22	1:12	12:57	0:48	12:33
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																															




# 放射線サーベイ記録

測定目的	3号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ $\gamma$ □ スミア □ ダスト   □ 核種分析
測定場所	3号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/9/3      10:50    ~    11:05	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所③ 3号T/B地下一階

△：採取箇所⑧ 3号T/B一階


×：ダストモニタ⑧⑨ 設置箇所

空間線量当量率	0.014	mSv/h
---------	-------	-------



# ⑧3号機 T/B南側一階

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]




0:03	12:13	0:28	12:38	0:53	13:03	1:18	13:28	1:43	13:53	2:08	14:18	2:33	14:43	2:58	15:13	3:23	15:38	3:48	16:03	4:13	16:28	4:38	16:54	5:04	17:19	5:29	17:44	5:54	18:09	6:19	18:34	6:44	18:59	7:14	19:24	7:39	19:49	8:04	20:14	8:29	20:39	8:54	21:04	9:19	21:29	9:44	21:54	10:10	22:20	10:35	22:45	11:00	23:27	11:37	23:52	12:07	0:17	12:33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													



# ⑨3号機 T/B南側地下一階

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]



0:13	12:23	0:39	12:49	0:59	13:09	1:23	13:38	1:53	14:08	2:18	14:34	2:44	14:59	3:09	15:24	3:34	15:49	3:59	16:14	4:24	16:39	4:49	17:04	5:14	17:29	5:39	17:54	6:09	18:19	6:35	18:45	7:00	19:10	7:25	19:35	7:50	20:00	8:15	20:25	8:40	20:50	9:05	21:15	9:30	21:40	9:55	22:10	10:20	22:35	10:45	23:01	11:11	23:45	11:55	0:10	12:25	0:35	12:51
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													



# 放射線サーベイ記録


測定目的	4号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ $\gamma$ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	4号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/9/3 10:29 ~ 10:45	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑪ 4号T/B地下一階



△：採取箇所⑩ 4号T/B一階

×：ダストモニタ⑩⑪ 設置箇所

空間線量当量率	0.25 mSv/h
---------	------------



# ⑩4号機 T/B北側一階

● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]




1.0E-08	0:00:00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																					
	11:52:30	23:45:00	11:37:30	23:30:00	11:22:30	23:15:00	11:07:30	23:00:00	10:52:31	22:45:01	10:37:31	22:30:01	10:22:30	22:15:01	10:07:30	21:00:00	8:52:30	20:45:00	8:37:31	20:30:00	8:22:30	20:15:00	8:07:30	20:00:00	7:52:31	19:45:01	7:37:31	19:30:01	7:22:30	19:15:01	7:07:31	19:00:00	6:52:31	18:45:00	6:37:30	18:30:00	6:22:30	18:15:01	6:07:30	18:00:00	5:52:30	17:45:00	5:37:30	17:30:00	5:22:30	17:15:00	5:07:30	17:00:15	4:52:46	16:45:16	4:37:45	16:30:16



# ⑪4号機 T/B北側地下一階

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>]    ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]



13:01	0:46	12:35	0:20	12:10	23:16	11:06	22:51	10:36	22:26	10:11	22:01	9:45	21:35	9:20	21:10	8:55	20:45	8:30	20:20	8:05	19:55	7:40	19:30	7:15	19:05	6:50	18:35	6:25	18:10	6:00	17:45	5:35	17:20	5:10	16:55	4:45	16:30	4:20	16:05	3:55	15:39	3:29	15:14	3:04	14:49	2:34	14:24	2:09	13:59	1:44	13:34	1:19	13:09	0:54	12:44	0:29	12:19	0:04
13	0	12	0	12	23	11	22	10	22	10	22	9	21	9	21	8	20	8	20	8	19	7	19	7	19	6	18	6	18	6	17	5	17	5	16	4	16	4	16	3	15	3	15	3	14	2	14	2	13	1	13	0	12	0	12	0		